

МУЛЬТИМЕТР DMTME-96

2CSG133030R4022


M204675

МУЛЬТИМЕТР DMTME-I-485-96

2CSG163030R4022

M204685

Инструкция по эксплуатации и монтажу



2CSG445001D101


Редакция С1 (для ПЗУ версии 1.13 и выше)

Учитывая постоянные изменения требований нормативов и параметров изделий, компания оставляет за собой право модифицировать параметры данного изделия в любое время. Приобретая прибор, необходимо сверить соответствие версии и документации.




ABB S.p.A. - ABB SACE Division
V.le dell'Industria, 18
20010 Vittuone (MI) – Italy
Tel. +39 02 9034 1
Fax +39 02 9034 7609

Примеры соединений



Подключение к 3-х фазной линии низкого напряжения и к нейтрали

Примечание: Клеммные выводы S1 необходимо подключить к нейтрали. При необходимости заземлить трансформатор тока, не следует клеммный вывод N подключать к нейтрали, поскольку в таком случае точность измерений не гарантируется.



Подключение к однофазной линии низкого напряжения и к нейтрали

Примечание: при однофазном подключении межфазная разность потенциалов незначительная.

Примечание: Клеммные выводы S1 необходимо подключить к нейтрали. При необходимости заземлить трансформатор тока не следует клеммный вывод N подключать к нейтрали, поскольку в таком случае точность измерений не гарантируется.

5

DMTME-96: Трехфазный мультиметр скрытого монтажа с четырьмя дисплеями на красных светодиодиках используется для измерения, в том числе в однофазных сетях, основных электрических величин с отображением максимальных, минимальных и средних значений некоторых электрических параметров. Электрические величины выводятся на экран после нажатия соответствующих клавиш.

DMTME-I-485-96: Мультиметр скрытого монтажа с характеристиками, аналогичными предыдущей модели, но с последовательным интерфейсом RS485 с гальванической развязкой и двумя выходами, с которых можно или снимать импульсы, пропорциональные потреблению активной и реактивной энергии, или использовать для активации сигнала тревоги при измерении сетевых параметров. Прибор идеален для проведения мониторинга сети, и может быть использован для хранения данных по уровню потребления электрической энергии.

Основные функции


- Проведение измерений и вывод электрических величин на соответствующие светоиндикаторы.
- Размеры: 96 x 96 мм
- Точные измерения среднеквадратичных, или действующих, значений электрических параметров
- Высокая точность измерений, основанная на методике повышенной дискретизации и автоматической калибровки
- 68 различных измерений с функцией анализа потребляемой мощности
- Возможность выбора в меню конфигурирования функции перехода к странице по умолчанию после одной минуты неактивного состояния
- Автоматическое определение направления тока вторичной обмотки в трансформаторах тока

Только для модели DMTME-I-485-96

- Выходные сигналы. Два выхода, с которых можно или снимать импульсы, пропорциональные потреблению активной и реактивной энергии в трехфазной сети, или использовать для активации сигнала тревоги при достижении порогового значения измеряемых параметров.
- Последовательный интерфейс RS485

2


Инструкция по монтажу



- вставить прибор в нишу панели до упора
- вставить красные фиксаторы в пазы корпуса [1]
- продвинуть фиксаторы внутрь [2] до упора с рамой прибора и застопорить их на зарифленном участке корпуса. Для демонтажа следует откинуть вертикальную стопорную лапку наружу и передвинуть разблокированный фиксатор в паз корпуса

3

Подключение клеммных выводов



Электро питание	Назна чение	Входные клеммы для измере ния напряже ния	Назна чение	Входные клеммы для измерения тока	Назна чение
0	0 ~ питание	S2-I1	S2 – вход I1	N	N – вход вольтметра
115	115 ~ питание	S1-I1	S1 – вход I1	L1	L1 – вход вольтметра
230	230 ~ питание	S2-I2	S2 – вход I2	L2	L2 – вход вольтметра
		S1-I2	S1 – вход I2	L3	L3 – вход вольтметра
		S2-I3	S2 – вход I3		
		S1-I3	S1 – вход I3		

Клемма для RS485	Назначение	Клеммы для Выхода 1 и Выхода 2	Назначение
A+ (*)	A (+) RS485	OUT 1-1 (*)	Клемма 1 импульсный Выход 1
B- (*)	B (-) RS485	OUT 1-2 (*)	Клемма 2 импульсный Выход 1
C (*)	Экран	OUT 2-1 (*)	Клемма 1 импульсный Выход 2
		OUT 2-2 (*)	Клемма 2 импульсный Выход 2

(*) Клеммы A+, B-, C, OUT1-1, OUT1-2, OUT2-1 AND OUT 2-2 предназначены только для модели DMTME-I-485-96.


Примечание: Во избежание случайного снятия прибора после монтажа, колодку с токовыми входными разъемами выдвижного типа необходимо закрепить с помощью винтов.

Сечение провода для клемм: 2,5 mm² (кроме клемм для RS485, OUT1 и OUT2).

6

7

Описание прибора



- ❶ Дисплеи L1, L2 и L3 отображают электрические параметры каждой фазы. Кроме того, они используются как электросчетчики и таймеры, которые по команде перемещаются с дисплея, расположенного ниже, на дисплей, расположенный выше. Святящаяся точка справа от третьего дисплея (L3) мигает во время передачи данных по интерфейсу RS485 (только для модели DMTME-I-485-96).
- ❷ Четвертый дисплей предназначен для отображения электрических параметров трехфазной сети.
- ❸ Клавиша для просмотра электрических параметров каждой фазы и показаний электросчетчика на дисплеях L1, L2 и L3 (❶). При удержании клавиши в течение нескольких секунд на дисплеях отобразится предыдущая страница.
- ❹ Клавиша для просмотра электрических параметров трехфазной сети и показаний таймера на четвертом дисплее (❷). При удержании клавиши в течение нескольких секунд на дисплее отобразится предыдущая страница.

8

Измеряемые электрические величины

(Символ Σ отображается при измерении в трехфазной сети)	
Напряжение между фазами (VL-L)	VL1-L2, VL2-L3, VL3-L1
Одно- и 3-х фазная система напряжений (VL-N и Σ V)	VL1-N, VL2-N, VL3-N, Σ V
Одно- и 3-х фазная система токов (A и Σ A)	I1, I2, I3, Σ
Частота	Hz
Одно- и 3-х фазная активная электроэнергия (W и Σ W)	W1, W2, W3, Σ W
Одно- и 3-х фазная реактивная электроэнергия (VAr и Σ VAr)	VAr1, VAr2, VAr3, Σ VAr
Одно- и 3-х фазная кажущаяся мощность (VA и Σ VA)	VA1, VA2, VA3, Σ VA
Коэффициент мощности / cos φ одно- и 3-х фазной сети с соответствующим символом реактивности ("+" = индуктивная энергия, "-" = емкостная энергия)	PF1, PF2, PF3, Σ PF
Подсчет потребляемой одно- и 3-х фазной активной и реактивной электроэнергии (межфазное напряжение отображается на дисплеях L1, L2 и L3)	KWh-L1, KWh-L2, KWh-L3, Σ KWh-3P, KVArh-L1, KVArh-L2, KVArh-L3, Σ KVArh-3P
Отображение максимальных значений	
Фазное напряжение (VL-N)	VL1-N, VL2-N, VL3-N (MAX)
Фазный ток (A)	I1, I2, I3 (MAX)
Одно- и 3-х фазная активная электроэнергия (W и Σ W)	W1, W2, W3, Σ W (MAX)
Одно- и 3-х фазная реактивная электроэнергия (VAr и Σ VAr)	VAr1, VAr2, VAr3, Σ VAr (MAX)
Одно- и 3-х фазная кажущаяся мощность (VA и Σ VA)	VA1, VA2, VA3, Σ VA (MAX)
Отображение минимальных значений	
Фазное напряжение (VL-N)	VL1-N, VL2-N, VL3-N (MIN)
Фазный ток (A)	I1, I2, I3 (MIN)
3-х фазная активная мощность (Σ W)	Σ W (MIN)
3-х фазная реактивная мощность (Σ VAr)	Σ VAr (MIN)
3-х фазная кажущаяся мощность (Σ VA)	Σ VA (MIN)
Отображение средних значений (каждые 15 минут)	
Одно- и 3-х фазная активная электроэнергия (W и Σ W)	W1, W2, W3, Σ W (AVG)
Одно- и 3-х фазная реактивная электроэнергия (VAr и Σ VAr)	VAr1, VAr2, VAr3, Σ VAr (AVG)
Одно- и 3-х фазная кажущаяся мощность (VA и Σ VA)	VA1, VA2, VA3, Σ VA (AVG)
Таймеры (непрерывное отображение на дисплеях L1, L2 и L3)	
«Автономный» счетчик времени (часы и минуты). Сбрасывается из меню конфигурирования. Таймер с обратным отсчетом времени (часы и минуты) для напоминания о проведении технического обслуживания (ТО). При достижении счетчиком нулевого значения, тот продолжает считать, отображая отрицательные числа, которые означают на какое время просрочено ТО.	
Параметры, которые могут активировать тревожную сигнализацию (только для модели DMTME-I-485-96)	
Напряжение между фазами (VL-L)	VL1-L2, VL2-L3, VL3-L1
Одно- и 3-х фазная система напряжений (VL-N и Σ V)	VL1-N, VL2-N, VL3-N, Σ V
Одно- и 3-х фазная система токов (A и Σ A)	I1, I2, I3, Σ
Одно- и 3-х фазная активная электроэнергия (W и Σ W)	W1, W2, W3, Σ W
Одно- и 3-х фазная реактивная электроэнергия (VAr и Σ VAr)	VAr1, VAr2, VAr3, Σ VAr
Одно- и 3-х фазная кажущаяся мощность (VA и Σ VA)	VA1, VA2, VA3, Σ VA
Cosφ для одно- и 3-х фазной сети	PF1, PF2, PF3, Σ PF
Таймер с обратным отсчетом времени	

- ❶ Девять светоиндикаторов, используемых для указания типа электрических параметров, отображаемых на первых трех дисплеях L1, L2, L3 (❶).
- ❷ Семь светоиндикаторов используются для указания типа электрических параметров, отображаемых на четвертом дисплее (❷).
- ❸ Клавиша используется для вывода на дисплей максимальных значений электрических параметров (при этом горит индикатор MAX (❸)), минимальных значений (горит индикатор MIN (❸)) и средних, высчитываемых каждые 15 минут. При отображении средних значений одновременно загораются индикаторы AVERAGE, MIN и MAX (❸). Когда горит индикатор, указывающий на тип отображаемой информации, существует возможность последовательного просмотра различных электрических параметров нажатием клавиш (❸) и (❹).
- ❹ Светоиндикатор, используемый для указания масштаба электрических параметров, отображаемых на дисплеях (❶) и (❷). (K= кило, параметр x 1 000, M= мега, параметр x 1 000 000).
- Светоиндикаторы указывают на максимальное/минимальное/среднее значение отображаемых параметров на дисплеях (❶) и (❷).
- ❺ + ❻ Одновременным нажатием этих клавиш выполняется вход в меню настроек прибора.

Меню конфигурирования настроек прибора

Для входа в меню конфигурирования нужно одновременно нажать клавиши (❸) и (❻). После появления на первых трех дисплеях надписи "SETUP", нажать клавишу (❸).

В меню конфигурирования клавиши исполняют следующие функции:

- ❶ Увеличивает значение выбранного параметра. При удержании клавиши происходит быстрый перебор значений. В режиме "RESET" нажатие этой клавиши сбрасывает выбранные параметры.
- ❷ Уменьшает значение выбранного параметра. При удержании клавиши происходит быстрый перебор значений.
- ❸ Подтверждает изменение с переходом на следующую страницу. При удержании клавиши нажатой в течение нескольких секунд на дисплее отобразится предыдущая страница.

В меню конфигурирования отображаются по очереди следующие страницы:

- "Ct rAt": Назначение коэффициента трансформации у трансформатора тока (kA). Диапазон уставки от 1 до 1250, коэффициент по умолчанию: 1. Например: при токе в линии 800 А и токе вторичной обмотки трансформатора тока - 5 А (800/5), следует назначить коэффициент, равный 160.
- "Ut rAt": Назначение коэффициента трансформации у трансформатора напряжения (kV). Диапазон уставки от 1 до 500, коэффициент по умолчанию: 1.

- "PULSE" только для модели DMTME-I-485-96: Возможные значения: 10, 100, 1.00K (1000) или 10.0K (10 000) Ватт·час/импульс (VA peak/импульс), значение по умолчанию: 10.

Выход O1 = счетчик кВт·час, выход O2 = счетчик кВА peak Импульсы активной энергии возможны только при заблокированной функции тревоги (dO1 = OFF, dO2 = OFF)

- "d01 ALr": только для модели DMTME-I-485-96: Назначение порога для появления тревожного сигнала на выходе O1; OFF = тревога заблокирована (уставка по умолчанию) При достижении пороговых значений загораются соответствующие индикаторы. HI = значение параметра вышло за верхний предел, LO = значение параметра опустилось ниже нижнего предела. Пример: d01 HI L1 (горит индикатор VL-N) = сработала тревога по напряжению между фазой L1 и нейтралью (VL1-N), когда измеренная величина оказалась выше заданного предела.

- "d01 th": Назначение порога для выбранного параметра.

- "d01 dLy": Назначение задержки (в секундах) для активации (или сброса) выхода O1 после появления тревожного сигнала. Значение по умолчанию: 10.

- "d02 ALr": только для модели DMTME-I-485-96: Назначение порога для появления тревожного сигнала на выходе O2; OFF = тревога заблокирована (уставка по умолчанию) При достижении пороговых значений загораются соответствующие индикаторы. HI = значение параметра вышло за верхний предел, LO = значение параметра опустилось ниже нижнего предела. Пример: d02 HI L1 (горит индикатор VL-N) = сработала тревога по напряжению между фазой L1 и нейтралью (VL1-N), когда измеренная величина оказалась выше заданного предела.

- "d02 th": Назначение порога для выбранного параметра.

- "d02 dLy": Назначение задержки (в секундах) для активации (или сброса) выхода O2 после срабатывания тревоги. Значение по умолчанию: 10.

- "PrOt" только для модели DMTME-I-485-96: Выбор протокола обмена данными по последовательному интерфейсу RS485. 0 = протокол ASCII (зарезервирован для внутреннего использования), 1 = протокол Modbus-RTU. Уставка по умолчанию: 1.

- "Id Adr" только для модели DMTME-I-485-96: Адрес устройства для обмена данными по последовательному интерфейсу RS485. Для протокола Modbus-RTU можно назначать в пределах от 1 до 247, а для протокола ASCII – в пределах от 1 до 98. Уставка по умолчанию: 31.

- "bAud" только для модели DMTME-I-485-96: Скорость обмена данными по последовательному интерфейсу RS485. Возможна установка следующих значений: 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, где числа соответствуют скорости 2 400 бит/сек, 4 800 бит/сек, 9 600 бит/сек и 19 200 бит/сек, значение по умолчанию 9 600 бит/сек (8 бит).

- "PArItY" только для модели DMTME-I-485-96: Возможно назначение следующих установок: O = контроль по нечетности, E = контроль по четности, n = контроль нет; уставка по умолчанию: n

- "StOp" только для модели DMTME-I-485-96: Стартовые биты; возможно назначение следующих установок: 1, 2 (при установке контроля четности = O, E, n); уставка по умолчанию: 1 (при установке контроля четности = n)

- "PAG 1.2.3." и "PAG 4": Назначение номера отображаемой по умолчанию страницы. Для первых трех дисплеев – номера от 0 до 15. Уставка по умолчанию: 1. Для 4-го дисплея – номера от 0 до 7. Уставка по умолчанию: 1. При установке «0» остается отображеная последняя выбранная страница.

- "I2": Установка (в часах) начального значения таймера обратного счета "I2". Заводская установка: 8 760,00 (то есть один год).

- "rESEt PEA" (PEA = Peak Values – пиковые значения): Сброс максимальных и минимальных значений (см. также Примечание ниже).

- "rESEt AUG" (AVG = Average – среднее значение): Сброс средних значений (см. также Примечание ниже).

- "rESEt En" (En = Energies – энергия): Сброс счетчиков электрической энергии (см. также Примечание ниже).

- "rESEt t1": Сброс таймера "t1" (см. также Примечание ниже).

- "rESEt ALL": Восстановление установок по умолчанию и сброс всех параметров: максимальных и минимальных значений, средних значений, счетчиков энергии, таймера "t1" (см. также Примечание ниже).

- "rEL": Редактирование прошитого программного обеспечения.

Примечание:

Для выполнения сброса параметров нужно на отображаемой странице нажать и удерживать в течение нескольких секунд клавишу (❸) до тех пор, пока на первых трех дисплеях не появятся литеры "C- -L- -r-".

На случай отключения питания в приборе предусмотрено сохранение данных по пиковым и средним значениям параметров, показаниям счетчиков энергии и таймеров "t1" и "I2".

Примечание:

Если при инсталляции прибора или в процессе эксплуатации происходит сбои ПЗУ (E2prom), то прибор прекращает работу, а на первых трех дисплеях отображаются литеры "IN1" с внутренним кодом ошибки. В таких случаях нужно нажать любую клавишу. В результате все параметры сбрасываются в значения по умолчанию, которые при необходимости можно откорректировать.

9

Технические характеристики

Габаритные размеры и вес

Размеры	96 мм x 96 мм x 103 мм (Дл x Выс x Шир), IEC 61554
Вес	Около 500 г
Степень защиты	IP50 лицевая панель, IP20 клеммная колодка

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Напряжение	Частота	Потребляемая мощность	Предохранитель
230 В (действующее значение) (+15% -10%)	45 ÷ 65 Гц	< 6ВА	Внешний предохранитель 0,1А
240 В (действующее значение) (+10% -15%)			
115 В (действующее значение) (+15% -10%)			
120 В (действующее значение) (+10% -15%)			

Вход вольтметра

Диапазон	10÷500 В (действующее значение) (L-N)

<tbl_r cells="